

令和元年度 通学路合同点検集計表

令和2年3月19日現在

No.	学校名	優先順位	危険箇所所在地	危険箇所概要	求める対応	管理者	対応策
1	大野小	1	光照寺溜池東側付近 T字路から南側への道路	見通しが悪く、周辺には外灯も人家もない。昨年、不審者情報が入った場所でもある。	<ul style="list-style-type: none"> ・外灯の設置 ・登下校時の見廻り強化 	地域防災対策室	<ul style="list-style-type: none"> ・外灯の設置は難しいため、駐在所や地域見廻り隊と下校時刻を共有し、見廻りの強化を図る。
2	大野小	2	大野小学校西側市道	道幅、歩道が狭くなり、スピード超過の自動車も多く危険である。傘をさして歩道を歩くと傘が車道にはみ出すため、接触も心配される。	<ul style="list-style-type: none"> ・スピード抑制の具体的対策 	土木課	<ul style="list-style-type: none"> ・学校南側は外側線の内側にドットを入れ、北側は外側線を狭い部分に合わせるような方法で対応済み。
3	桜丘小	1	エイタウン相馬出入口付近	登下校時、児童が道路を横断する際、搬出入車両や買い物客の自動車の出入りが激しく大変危険である。学習塾北側では、昨年交通事故も発生している。	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置 	学校教育課	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機の設置は難しいため、児童生徒への安全指導の徹底を図る。
4	桜丘小	2	県道228号線 中村第一中学校へ入る T字路交差点	登下校時、通勤や中村一中への送迎の自動車の出入りが激しく、道路横断の際大変危険である。横断歩道の塗装も薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・信号機付近の横断歩道表示の塗り直し 	相馬警察署	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道表示の塗り直しを行う。
5	桜丘小	3	県道228号線沿い サンフルーツエンドー前交差点	通勤や周辺の商店への買い物客で交通量が多いため大変危険である。また、登校時交通整理をしていただいた指導員が不在であるため教職員が定期的に立哨指導を行っているが、児童が横断歩道を渡る際の安全確保が難しく、危険な状態である。	<ul style="list-style-type: none"> ・登下校時における交通指導員による交通指導等の安全確保 	生活環境課	<ul style="list-style-type: none"> ・交通教育専門員の辞職により欠員が生じており、広報誌等を通じ募集をしている。補充決定次第優先的に配置する予定。
6	桜丘小	4	県道228号線沿い アバマンショップ前交差点	通勤や周辺の商店への買い物客で交通量が多いため大変危険である。桜丘小と中村一中の教職員、地域の方々が定期的に立哨指導を行っているが、児童が横断歩道を渡る際の安全確保が難しく、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・サンフルーツエンドー前の交差点同様の黄色の鉄製の車止め設置 	県	<ul style="list-style-type: none"> ・車止め設置予定 ・公安委員会と自転自動車歩行者の通行方法を調整する。
7	桜丘小	5	相馬駅西側周辺地内	相馬駅西側の道路を通学する児童も多いが、道幅が狭い上に側溝蓋がないため、車とすれ違う際、大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝の蓋の整備 	土木課	<ul style="list-style-type: none"> ・検討中
8	桜丘小	6	県道228号線沿い ヤマト運輸相馬営業所-ブ レインマンションひまわり 間の農道	雨天時、農道脇を流れる雨水が増水して、足元が滑りやすく大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・水路の蓋の設置 ・農道の舗装 	土木課	<ul style="list-style-type: none"> ・検討中 ・応急的に敷砂利にて対応する。
9	桜丘小	7	西山字水沢地区の市道(中 村一中の南側)	中村一中や相馬支援学校への送迎の自動車の多くが、本地域の市道をスピードを出して通過し大変危険である。市道脇側溝の蓋が片側だけのため、道幅が狭く接触の危険性がある。	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路の標識設置 ・市道脇側溝への蓋の設置 ・平日朝の通学時間帯における他地区からの自動車の乗り入れ制限 	土木課 相馬警察署	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝への蓋の設置は対応済み。 ・標識設置等は検討中
10	中村二小	1	尾浜字礼ノ沢57付近	交通量が多く本線からスピードを出して進入する自動車がある。また、当地点から学校へ向かう約100mの区間は路側帯の白線や側溝の蓋がないため、歩く場所がなく大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の白線設置 ・側溝の蓋の設置 ・路側帯の歩道へのブルーゾーンの設置 	土木課	<ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の引き直しは対応済み。 ・側溝の蓋及び歩行者道路は検討中。