

令和2年度 通学路合同点検集計表

令和3年3月19日現在

学校名	危険箇所の所在地	危険箇所概要	求める対応	管理者	対応策
飯豊小	相馬市程田形部田周辺 馬場野ゴルフガーデン付近・ 石匠松もと付近横断歩道	横断歩道が消えかかっており自動車が気付かずに通り過ぎてしまい危険である。	・横断歩道の書き直し	相馬警察署	・横断歩道表示の塗り直しを行う 【依頼済み】
飯豊小	石匠松もと付近のバイパス 下トンネル入口付近	雑草でトンネルの存在が分かりづらく、トンネル付近の街灯も暗いため、防犯上危険である。バイクも通行することがあり危険である。	・トンネル付近への看板設置 ・明るい街灯の設置 ・防犯カメラの設置 ・付近のパトロール強化	国土交通省 土木課	・トンネル(道路横断函渠)周辺の草刈りを実施済み ・トンネル(道路横断函渠)内の人感センサーライト設置済み ・バイクを通行を抑制するため、階段スロープ部にポール設置予定 【年度内設置】
日立木小	国道6号日立木歩道橋	歩道橋が老朽化しており危険である。	・安全調査の実施(強度確認)	国土交通省	・定期点検実施済み[5年に1度] ・歩道橋の塗り替えを予定 【令和3年度】
日立木小	国道6号	交通量が多いが、ガードレールがないところもあるため危険である。	・ガードレールの設置	国土交通省	・歩道下の状況を確認した後、ラバーポールの設置等検討【令和3年度】
日立木小	県道日下石新沼線及び 市道中部548号線 立谷周辺	道幅も狭く、歩車道の区別もないため危険である。横断歩道もなく、横断の際も危険である。	・横断歩道の設置 ・歩車道区別設置 ・側溝蓋設置 ・T字路への「通学路」等の看板設置	県相双建設事務所 土木課 相馬警察署	・外側線の引き直し対応済み ・側溝蓋設置済み ・県道部の区画線は今年度施行予定 ・その他は検討中
八幡小	相馬市坪田神路町 八幡幼・小入り口交差点	交通量が多く、右折車を左側から追い越す自動車が信号待ちをする場所に進入し危険である。	・オレンジポールの設置(児童生徒の待避所確保のため) ・待機場所の確保	県相双建設事務所 土木課	・ラバーポールの設置等検討中 ・砂利敷きの待機場所を設置済み(待機場所前のガードパイプ撤去とラバーポールの設置を予定)
八幡小	坪田字北田 ハツカラ交差点	交通量が多く(大型車の通過が多い)歩行者用信号機も無いため、右折車による巻き込み事故の危険性が高い。一部歩道も無い。	・待機場所の確保	県相双建設事務所 土木課 生活環境課	・張り出し歩道等対応を検討中 ・交通指導員を配置済み(令和3年1月8日より)
八幡小	坪田字前林 松道バス停付近T字路交差点	スピードを出す自動車が多く、信号機も横断歩道も無いため横断時危険である。	・横断歩道の整備 ・減速を求める看板の設置等	県相双建設事務所 相馬警察署 生活環境課	・この場所への横断歩道等の設置は見通しが悪く危険なため、場所を変更しての設置を検討中(※それに伴いラバーポールの設置等も検討予定) ・看板の設置を検討中