

令和6年度 通学路合同点検 ※ 対象校及び合同点検実施箇所

点検番号	学校名	危険箇所の所在地	危険箇所概要	求める対応	管理者	対応済・対応予定
R6-2	八幡小学校	相馬市坪田北田 ハッカラ交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>一部歩道無し</li> <li>歩行者用信号機無し</li> <li>交通量が多い。大型ダンプの通過が多い。</li> <li>内輪差による事故発生の危険性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①歩行者用信号を設置してほしい。</li> <li>②南西側への歩道の白線整備</li> <li>③南西側へのガードレール設置</li> </ul>	相馬警察署 相双建設事務所	<ul style="list-style-type: none"> <li>①【相馬警察署】歩行者信号を設置検討。</li> <li>③【相双建設】予算確保後、令和7年度中に区画線の引き直しを実施する。</li> </ul>
R6-3	八幡小学校	相馬市坪田台 共同墓地前交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>横断歩道無し</li> <li>下り坂から合流する際の見通しが悪い</li> <li>交差点まで歩道が無く歩く場所が狭い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①ハッカラ交差点までの歩道の整備</li> <li>②側帯のカラー舗装の設置</li> <li>③白線の塗り直し</li> </ul>	相双建設事務所	<ul style="list-style-type: none"> <li>①【相双建設】外側線若しくはカラー舗装については、対応の可否含めて引き続き検討する。<b>水たまりについては対応済み。</b></li> </ul>
R6-5	飯豊小学校	大曲字権浪、権浪橋付近の交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>どの方向からも一時停止等の標識がなく、過去に追突事故が起きている場所である。通学中の子ども達が巻き込まれる危険性がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①標識や停止線の設置</li> <li>②注意を促す看板の設置</li> </ul>	相馬警察署 土木課	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 標識・停止線の設置不可</li> <li>② <b>交差点を示すクロス線の設置済</b></li> </ul>
R6-8	飯豊小学校	大曲字天神前	<ul style="list-style-type: none"> <li>道幅が狭く歩道と車道の境界線がない。</li> <li>スピードを出して走行する車もあり危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①歩道と車道の境界の明確化</li> </ul>	土木課	<ul style="list-style-type: none"> <li>① <b>外側線の設置済</b>（道路南側）</li> </ul>
R6-9	日立木小学校	日下石神明前（学校周辺道路）	<ul style="list-style-type: none"> <li>道幅が狭く送迎のための車両が多い</li> <li>ゆるやかなカーブで見通しが悪い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①路面標示の設置（「通学路児童注意」等の表示）</li> <li>②外側線の引き直し</li> </ul>	相馬警察署 土木課	<ul style="list-style-type: none"> <li>② <b>外側線の設置済</b></li> </ul>
R6-11	日立木小学校	6号線一北田交差点西 （ローソン十字路西）	<ul style="list-style-type: none"> <li>道幅は広いが、両脇に歩道用の白線がなく児童が歩くのに危険である。</li> <li>道路両脇に白線の跡が残っており、消えている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①路側帯のカラー塗装化</li> <li>②外側線の引き直し</li> </ul>	土木課	<ul style="list-style-type: none"> <li>② <b>外側線の設置済</b></li> </ul>
①	八幡小学校	坪田字八幡西付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>竹林があり、見通しが悪い。</li> <li>路面状況が悪く、道幅が狭い。</li> <li>人気がなく、蛇などの小動物が出ることがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①路面の舗装</li> <li>②見通しがよくなるようにする</li> </ul>	土木課	<ul style="list-style-type: none"> <li>① <b>舗装工事対応済み</b></li> </ul>
②	日立木小学校	学校周辺（相馬市日下石） ・学校周辺～日立木公民館	<ul style="list-style-type: none"> <li>防犯灯がないため、とても暗くなる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①防犯灯の設置</li> </ul>		地域からの要望により設置検討
③	日立木小学校	立谷稲荷前近辺 ・市道270号線	<ul style="list-style-type: none"> <li>防犯灯がないため、夕方になると暗くなる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①防犯灯の設置</li> </ul>		地域からの要望により設置検討
④	日立木小学校	6号線一北田交差点西 （ローソン十字路西）	<ul style="list-style-type: none"> <li>防犯灯がないため、夕方になると暗くなる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①防犯灯の設置</li> </ul>		地域からの要望により設置検討
⑤	日立木小学校	日下石 ・ローソン裏（南側）道路から東方面へ続く道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>防犯灯がないため、夕方になると暗くなる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①防犯灯の設置</li> </ul>		地域からの要望により設置検討