

令和5年度 通学路合同点検集計表 ※対象校及び合同点検対象箇所

| 点検番号 | 学校名   | 危険箇所の所在地                                 | 危険箇所概要                                                                                                                                                                                                   | 求める対応                                                                      | 管理者                            | 対応策                                                                                                                 |
|------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R5-1 | 大野小学校 | 塚部新城下<br>県道272号の横断歩道（デンロ<br>コーポレーション北西側） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・主要な県道を結ぶ道路であり交通量が多く、大型車両の通行も多い。</li> <li>・登下校のため小中学生が横断する。</li> </ul>                                                                                            | ①歩行者用押しボタン式信号機の設置<br>②登下校時の交通安全指導員の再配置（以前の指導員が辞められたため）                     | 土木課<br>生活環境課<br>相馬警察署          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・路面標示（イメージハンプ）の設置→R3対応済</li> <li>・パトロール強化</li> <li>・R5交通安全指導員の配置済</li> </ul> |
| R5-2 | 大野小学校 | 塚部新城下<br>デンロコーポレーション西側～<br>小学校の道路）       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・歩道がない。</li> <li>・外側線がない。消えている。</li> <li>・朝の交通量が多い。</li> <li>・登下校のため小中学生が通学する。</li> </ul>                                                                         | ①外側線の塗り直し<br>②ガードレールの設置                                                    | 土木課<br>相馬警察署                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外側線（片側幅）の引き直し→R5対応済</li> </ul>                                              |
| R5-3 | 桜丘小学校 | 黒木諏訪田<br>県道228号 相馬大内線 笹川<br>橋周辺 樋口獣医看板前  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・相馬大内線は交通量が多い。</li> <li>・横断歩道及び一時停止線が薄くなっているため、一時停止線を越える車がある。</li> <li>・横断歩道上のマンホールの段差（近くの家からも苦情がある）</li> <li>・歩道の亀裂や段差</li> <li>・登下校のため多くの小中高校生が通学する。</li> </ul> | ①横断歩道・一時停止線の塗り直し<br>②交通安全指導員の配置<br>③信号機の設置<br>④マンホールの段差の改善<br>⑤歩道の亀裂や段差の修繕 | 県相双建設事務所<br>下水道課<br>相馬警察署      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホールの段差の改善→R6対応済</li> <li>・歩道の亀裂や段差の修繕→R5対応済</li> </ul>                    |
| R5-4 | 桜丘小学校 | 荒井町と錦町の交差点（旧阿部<br>精肉店と旧いずみフードの間）         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市道小泉向陽線は交通量が多い上に道路沿いの商店前への路上駐車が大変多い。</li> <li>・一時停止を超える車が多い。</li> <li>・子どもの目線で横断歩道に立つと、車の陰になって走行する車が見えづらく安全に道路を渡ることができない。</li> </ul>                             | ①歩行者用押しボタン式信号機の設置<br>②旧いずみフード側への反射鏡の設置<br>③カラフルな路面標示（イメージハンプ）の設置           | 土木課<br>相馬警察署                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・路面標示（イメージハンプ）の設置→R5対応済</li> </ul>                                           |
| R5-5 | 桜丘小学校 | 「エイトタウン相馬」<br>出入口付近                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校時、児童が道路を横断する際、搬出入車両や買い物客の車の出入りが激しく大変危険である。</li> <li>・事故が多く発生している。</li> <li>・ポールも壊れているため交換してほしい。</li> </ul>                                                    | ①信号機の設置（難しいとは聞いているが何か対応をお願いしたい）<br>②ラバーボールの交換<br>③横断歩道、右折、外側線の塗り直し         | 都市整備課<br>土木課<br>相馬警察署<br>学校教育課 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全体的な対応→関係者で会議検討</li> <li>・ラバーボールの交換→R5対応済</li> </ul>                        |